

WinProladderV3.24 功能變更說明

新增 FUN 指令

新增功能：新增以下之功能

- 1.新增 F199.TXTDF:LADCOPY:CLOSE 之功能應用。

修改功能：修改以下之功能

錯誤更正：改正以下之錯誤

- 1.修正 B1z 的 ROR 長度不為 0 時，另存至 PLC 會發生 Ladder Checksum Error 之錯誤。
- 2.修正 B1 無法輸入 C96~C199 及 C220~C255 及 T220~T255 之錯誤。
- 3.修正 I/O 組態之 1LC&2LC 狀態設定後，存檔時狀態設定會消失之錯誤。