第4章 安裝須知

危險

- 1. 在安裝或拆卸 FBs-PLC 主機、擴充機及各種擴充模組或其所連接之設備時,必 須將所有電源全部關閉,否則可能造成觸電或引起錯誤動作,造成死亡或嚴重 之人身傷害及損壞機器設備。
- 在完成所有安裝配線作業後,必須將端子台之保護蓋板裝上,始可通電測試, 以避免觸電。
- 3. 在安裝,配線施工未完成前,切勿將 PLC 散熱孔上之防塵紙撕下,以防止施工時之鑽孔鐵屑或配線之線屑掉入 PLC 內部造成火災、故障或誤動作。
- 4. 在確認安裝配線全部完工後,切記要將上述防塵紙撕去以免 PLC 散熱不良,造成火災、故障或誤動作。

4.1 安裝環境

注意


- FBS-PLC 之工作環境規格不得超出本 "硬體篇" 手冊所表列之環境規格,此外對於使用環境具有油煙、導電性灰塵、高溫、高濕、腐蝕性氣體、可燃性瓦斯、有風雨結露及高振動衝擊等場所,請勿使用。
- 2. 本產品無論用於系統中或單獨使用都必須安裝在適當的箱體中,箱體之選擇與安裝必須符合當地或其國家標準之規範。

4.2 PLC 安裝之注意事項

為避免受到干擾,PLC於安裝時應儘量遠離雜訊源,諸如高壓、高電流線路,大電力開關等,並注意下列事項:


4.2.1 PLC 之擺置


FBS-PLC 之固定應爲垂直正向,由左(主機)至右(擴充機)擺置,可以採用 DIN RAIL 固定或螺絲直接固定兩種方式,下圖爲其典型之擺置方式:



4.2.2 散熱間隙


FBs-PLC 是利用自然空氣對流散熱,因此必須以垂直正向安裝並於 PLC 之上下方各保留 50mm 以上之間隙以供散熱,如下圖示:






4.3 DIN RAIL 之固定方式


在振動不大(小於 0.5G)之環境下,以此方式固定最爲方便及易於維護,請使用 DIN EN50022 規格之 DIN RAIL(鋁軌),如下圖示。



安装 正持 PLC,以約略和安裝平面呈 15 度之斜角於 DIN RAIL 上方壓下,並使之下滑至 PLC 背面之 DIN RAIL 凹槽之上突緣鉤住 DIN RAIL 之上方突條,然後以此鉤住處爲軸心由 PLC 之下方往下旋壓,即可自動卡住,如下圖動作說明。





取下 以長柄一字起子伸入 DIN RAIL 卡鉤之凹洞內,再將起子以扭轉或推拉方式將卡鉤拉 出,使之停在"拉出"位置,即可取下 PLC,如下圖示。





4.4 以螺絲固定之方式


在振動較大的場合(0.5G以上)必須使用螺絲來固定,螺絲可選用 M3~M4 規格,茲以圖形標示 FBs-PLC 各機型螺絲固定孔之位置及相關尺寸如下:














4.5 施工及配線注意事項

- 1. 當您進行 FBs -PLC 配線時請遵照使用者當地或其國家標準之法規進行安裝與配線。
- 2. FBs-PLC 合適的 I/O 配線線徑為 AWG24~AWG12, 請注意 I/O 配線需依承載之電流而選用適當線徑之配線線材。
- 3. 配線儘可能最短, I/O 配線長度請勿超過 100m(高速輸入不超過 10m)。
- 4. 輸入配線應和輸出或動力線遠離(應有 30~50mm 之間距),若無法分離則儘可能以垂直交 叉跨越,切勿平行配線。
- 5. FBS-PLC 端子台之 Pitch 為 7.62mm, 其螺絲扭力及使用端子如下:

